

Предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора

№	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
1	Предписание № 05\351 от 30.05.18	<p>Не проведены в полной мере мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики ГЛПС , территория лесного массива не очищена полностью от сухостоя, валежника на 500 м.</p> <p>Не обеспечено исправность системы отопления в корпусе № 4</p> <p>Дорожки к сооружениям на территории первого пояса ЗСО подземного водоисточника не обеспечены твердым покрытием</p>	Данные мероприятия включены в областную программу финансирования кап. ремонта на 2019 год
2	Предписание № 05\602 от 20.07.18	<p>Не обеспеченно в моечной наличии инструкций о правилах мытья оборудования с указанием концентрации и объемов применяемых дезинфицирующих средств</p> <p>Не обеспеченно наличие инструкций по эксплуатации посудомоечной машины</p> <p>Не обеспеченно хранение пищевых продуктов с маркировочными ярлыками</p> <p>Не допускать повторения одних и тех же блюд</p>	<p>Устранено</p> <p>устранено</p> <p>устранено</p> <p>устранено</p>
3	Предписание № 05\634 от 17.08.18	<p>Не предусмотрено в примерном меню ежедневное использование в питании детей мяса</p> <p>Не обеспечено водонепроницаемость выгребных ям столовой и душевых</p>	<p>устранено</p> <p>Данные мероприятия включены в областную</p>

		Не обеспечено бесперебойная работа сливных трапов в производственных помещениях столовой	программу финансирования кап. ремонта на 2019 год
--	--	--	---

### Предписания, представления и акты об устранении нарушений от органов Госпожнадзора

№	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
1	Акт проверки от 18.05.2018	Нарушений не выявлено	
2	Предписание № 956/1/1 от 28.12.2018 г.	<p>Двери эвакуационных выходов 1 и 2 этажей не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток (1, 2 этаж) отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнители в притворах</p> <p>Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p> <p>В складских, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель</p>	Ведется разработка проектно-сметной документации с целью выяснения объемов финансирования.

организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника

Руководитель организации не обеспечил своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности (4 ПК) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В декларацию пожарной безопасности при изменении содержащихся в ней сведений, не внесены уточнения.

На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В спальном помещении 3 взвода (комната 22) эвакуационный путь (путь эвакуации) не удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям (ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,0 м.)

Спальные помещения 2 этажа здания (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. не имеют второго эвакуационного выхода.

Для прокладки в системах противопожарной защиты, объекта, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, в зданиях спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений на 1 и 2 этажах применены кабельные изделия без

		<p>учета их типа исполнения нг(AF/R)-FRLSLTx (фактически КСПЗ нг)</p> <p>В защищаемых АУПС помещениях 1 и 2 этажей установлено менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», (фактически 1) при одновременном не выполнении условий: п.13.3.3 Свод правил СП 5.13130.2009.</p> <p>При (после) техническом перевооружении здания допускается использовать в подвальном этаже систему вентиляции не отвечающую требованиям правил пожарной безопасности систем вентиляции и кондиционирования в части пожарно-технической характеристики конструкций и оборудования систем вентиляции</p> <p>В подвальном этаже из коридора без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м., не предусмотрена (отсутствует) система вытяжной противодымной вентиляции</p> <p>Лестницы 3-го типа (с правой и левых сторон здания) размещены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.</p> <p>Для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 применена фасадная система класса выше К0 с применением горючих материалов облицовки и отделки. (пластиковый сайдинг)</p> <p>Для здания класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 II степеней огнестойкости, применена фасадная система распространяющая горение</p>	
--	--	--	--

### Акты прокурорского реагирования

№	Акт прокурорского реагирования (дата, №, какой прокуратурой вынесен)	Выявленные нарушения	Сведения о мерах, принятых в ОУ для устранения нарушений
1	Акт проверки от 21.08.2018 Прокуратура Куйбышевского района	Нарушений не выявлено	